

資料提供(投げ込み) 令和5年8月4日(金)	
場所 津市政記者室	
事務担当課	
所 属	職・氏 名
芸濃総合支所 地域振興課 (電話059-266-2516)	産業振興・環境担当副参事 松本 公伸

芸濃町河内地内におけるグレーチングの盗難について

芸濃町河内地内においてグレーチングの盗難被害があり、その内容は下記のとおりです。

記

1 県道津芸濃大山田線沿いの水路におけるグレーチングの盗難

(1) 概要

令和5年8月2日(水) 11時頃、市民から芸濃町河内地内の県道津芸濃大山田線において、本市が管理する水路のグレーチングが無くなっているとの連絡が入り、芸濃総合支所地域振興課職員が現場確認を行ったところ、当該県道沿いの水路2箇所においてグレーチング4枚が無くなっていることを確認しました。同月3日(木) 14時頃から津警察署と現場立会を行い、被害届を提出しました。

なお、盗難被害箇所には、通行に支障がないようコンクリート蓋を設置しました。

(2) 発見日時

令和5年8月2日(水) 11時頃

(3) 発生場所

芸濃町河内地内 2箇所(別紙2参照)

(4) 被害物件

グレーチング4枚(幅330mm、長さ995mm、厚さ25mm)

(5) 被害額

約40,000円

2 津市錫杖湖畔キャンプ場におけるグレーチングの盗難

(1) 概要

令和5年8月2日(水) 15時頃、市民から芸濃町河内地内の津市錫杖湖畔キャンプ場の道路の側溝のグレーチングが無くなっているとの連絡が入り、芸濃総合支所地域振興課職員が現場確認を行ったところ、芸濃町河内地内の津市錫杖湖畔キャンプ場の道路の側溝においてグレーチング5枚が無くなっていることを確認しました。同月3日(木) 15時頃から津警察署と現場立会を行い、被害届を提出しました。

なお、盗難被害箇所には、通行に支障がないようコンクリート蓋を設置しました。

(2) 発見日時

令和 5 年 8 月 2 日（水） 1 5 時頃

(3) 発生場所

芸濃町河内地内 1 箇所（別紙 3 参照）

(4) 被害物件

ア グレーチング 4 枚（幅 3 4 0 mm、長さ 9 9 5 mm、厚さ 8 0 mm）

イ グレーチング 1 枚（幅 3 4 0 mm、長さ 3 0 0 mm、厚さ 8 0 mm）


(5) 被害額

約 6 5, 0 0 0 円

3 今後の対応

盗難防止及び施設の安全性の確保を図るため、通常のパトロールに加え、令和 5 年 8 月 7 日（月）及び同月 8 日（火）に、芸濃地域において 4 班 8 人体制（2 日間延べ 1 6 人）で緊急パトロールを実施します。

位 置 図



位 置 図

